

# VKDA 35623

Műszaki adatlap R1

Kiadva: 2007. 02. 01.



RENAULT: Laguna 1, Laguna, Grandtour



**Ebben a kétoldalas készletben a jobb oldali toronycsapágy egység különbözik a bal oldalitól.**



Éppen ezért szükséges gondosan ellenőrizni mindkét alkatrész esetében az illesztőcsap elhelyezkedését, mely meghatározza azt, hogy a toronycsapágy melyik oldalra beépítendő.



Install Confidence

[www.vsm.skf.com](http://www.vsm.skf.com)

